


ライン増やさずワークは増やす

パレットクランプで従来ラインの柔軟性アップ


ジグパレットを交換で複数ワーク対応





パレットクランプ
model VS/ WVS

生産量の低下したワークのラインに新規ワークを投入




最低限の初期投資で新規ワーク投入可能。ロボットによる自動段取替えも可能



軽量パレット交換で多品種ワークを混流



パレットセットとワークイメージ



オートカプラの併用で簡単にパレットへ油圧やエア供給できます。